



### ANEXO FOTOGRÁFICO DEL SECTOR DE SUPERFICIES EXTERNAS COMPLEMENTARIAS

Aquí aunamos aquellas construcciones complementarias, que se encuentran alrededor del terreno y que exceptuando el galpón de cueros son adiciones posteriores y de inferior calidad constructiva a la original. En conjunto abarcan una superficie de alrededor de 285 m<sup>2</sup>, que se distribuyen en un galpón semicubierto de 11 m<sup>2</sup>, depósito de 45 m<sup>2</sup> que comunica con la vivienda, un semicubierto que resguarda los restos de una caldera en desuso y rota, y a continuación un lugar donde actualmente vierten cueros y huesos que ocupa un total de 164 m<sup>2</sup>, por último, existe un semicubierto que resguarda los motores y tableros que sirven al frío de las cámaras de refrigeración y que ocupan una superficie de 35 m<sup>2</sup>. Del núcleo constructivo principal quedan 3 ambientes, que suman 30 m<sup>2</sup>, ellos servían desde el exterior. Encontramos una sala de caldera, un digestor y una torre que actualmente actúa como depósito.



1. Galpón semicubierto detrás de las cámaras de frío



2. Depósito que comunica con la vivienda



3 Y 4 Vista de galpón semicubierto (caldera rota) y galpón con bateas



3. Galpón semicubierto que resguarda una caldera rota



4. Bateas de cueros y desperdicios de huesos



5. Galpón que resguarda los motores



6 y 7



6 y 5



6



8